



EVALUACION AMBIENTAL DE PACIENTE CON PARAPLEJIA

Solicitud: La solicitud de La evaluación ambiental surge por parte de la ART para determinar si el domicilio del paciente posee barreras arquitectónicas que eliminar y/o modificar en función de la situación actual del damnificado o si es necesario brindarle equipamiento o adaptaciones para favorecer la independencia funcional del mismo.

Objetivo: Contribuir con la ART otorgándoles el informe de la evaluación ambiental y en caso de ser necesario efectuar modificaciones, realizar las sugerencias y recomendaciones que sean necesarias.

Favorecer las condiciones ambientales del domicilio del damnificado para facilitar su independencia en su desempeño ocupacional.

Descripción del Establecimiento: casa con calle de asfalto, vereda y acceso a la casa, de material y en buen estado. Se ingresa al hogar por pendiente del garaje con una reja de dos hojas, a la cual no puede llegar en forma independiente por la pendiente. Se ingresa por puerta que tiene un escalón pequeño, ya resuelto con una rampa de madera. La casa cuenta con un amplio living y comedor, una cocina con lavadero, dos cuartos y un baño. Todos los ambientes se encuentran en planta baja, sin escalones ni desniveles, sin dificultades para los giros con la silla de ruedas ni para el paso por las puertas. Asimismo pasando por el

info@terapeuticacso.com.ar - 011- 47667860 / 011-1565847044 -

Av. Velez Sarsfield 161 - 1282 Capital Federal - Buenos Aires - Argentina

lavadero, puede salir al patio donde tiene un pequeño escalón pero también ya resuelto con una rampa de madera, y un pasillo con baldosas, para llegar al quincho y para colgar la ropa (con sogas en alcance normal).

Metodología Aplicada en la evaluación: Se efectuó observación directa de todos los ambientes del domicilio, mediciones y registro fotográfico.

Terapéutica contribuyó a:

Definir que teniendo en cuenta su rol de ama de casa y tareas del hogar para su hijo, será necesario quitar alacenas bajas, dejando bajo-mesada y pileta sin mobiliario por debajo, para el ingreso de la silla de ruedas y así lograr un alcance adecuado para el uso de la misma (actualmente lo realiza con dificultad, de costado); como así también la colocación de espejo inclinado sobre cocina para el control visual de lo que cocina. Además renovar el equipamiento ya provisto: silla de baño plegable y con ruedas.

Gestionar la evaluación ambiental solicitada en forma satisfactoria enviando la documentación pertinente a la ART que respalda el procedimiento efectuado.

Para ello se realizó el análisis preliminar de la situación, identificación de barreras arquitectónicas presentes, aplicación de metodología de evaluación y conclusiones finales.



info@terapeuticacso.com.ar - 011- 47667860 / 011-1565847044 -

Av. Velez Sarsfield 161 - 1282 Capital Federal - Buenos Aires - Argentina