TERAPÉUTICA C.S.O.
ENFOQUE INTEGRAL DEL TRABAJADOR

## EVALUACION AMBIENTAL DE PACIENTE HEMIPLEJIA DERECHA

**Solicitud**: La solicitud de La evaluación ambiental surge por parte de la ART para determinar si el domicilio del paciente posee barreras arquitectónicas que eliminar y/o modificar en función de la situación actual del damnificado o si es necesario brindarle equipamiento o adaptaciones para favorecer la independencia funcional del mismo.

**Objetivo:** Contribuir con la ART otorgándoles el informe de la evaluación ambiental y en caso de ser necesario efectuar modificaciones, realizar las sugerencias y recomendaciones que sean necesarias.

Favorecer las condiciones ambientales del domicilio del damnificado para facilitar su independencia en su desempeño ocupacional.

**Descripción del Establecimiento:** Casa de 3 ambientes ubicada en calle asfaltada. Estado en general: buena. Escaleras: no presenta.

**Metodología Aplicada en la evaluación:** Se efectuó observación directa de todos los ambientes del domicilio, mediciones y registro fotográfico.

**Terapéutica contribuyó a:**

Definir que es necesario realizar la construcción de una rampa de acceso a la vivienda, colocar barrales en el baño en pared lateral de la ducha y lateral de inodoro para facilitar desplazamientos y transferencias, colocar duchador de mano para mejorar independencia y proveer silla de baño acorde a las medidas antropométricas del

paciente. Además se observó que los pisos de la vivienda presentan desniveles que dificultan el desplazamiento de la silla de ruedas y también se sugirió modificarlos .

Gestionar la evaluación ambiental solicitada en forma satisfactoria enviando la documentación pertinente a la ART que respalda el procedimiento efectuado.

Para ello se realizó el análisis preliminar de la situación, identificación de barreras arquitectónicas presentes, aplicación de metodología de evaluación y conclusiones finales.